

HERMETA[®] vuodesta 1918 lähtien Berliinissä

HERMA[®]floor TYÖ-OHJE

Pohjustus POX 1000,

- Tasaisen massan aikaansaamiseksi komponentit täytyy sekoittaa huolellisesti keskenään. Käytä hitaasti pyörivää koneellista sekoitinta. Kaada toiseen astiaan, älä levitä toimituspakkauksesta. Pinnoitettavien alustojen täytyy olla kestäviä, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Suosittelemme esikäsittelemään alustat esim. jyrsimällä, hiekkapuhalluksella tai polttimella.
- Levitä HERMA[®]floor POX 1000 Airless-ruiskulla, metallilastalla, kumilastalla tai lattiamassan levitystyökalulla. Käytä laasti- tai tasoitemassojen valmistukseen vain polttokuivattua kvartsihiekkää.
- Lämpötilan oltava +5°C ... +25°C
- Käyttöaika noin 30 min.
- Päällystys PUR 1108 noin 6 tunnin ... enint. 24 tunnin kuluttua (23 °C, 50 % suht. ilmankosteus) ilman pinnan hiomista.

Pinnoitus PUR 1108,

- Alustan täytyy olla kuiva ja kestävä. Sillä ei saa olla pölyä, muuta likaa, irtonaista materiaalia eikä hiekkavia aineksia. Pohjusta alusta HERMA®*floor* POX 1000 kanssa ja tarvittaessa levitä päälle polttokuivattua kvartsihiekkää (0,1 - 0,3 mm). Liuotinainetta kestävämmän alustan yhteydessä pohjustuksella tehdään samalla suojakerros. Erikoistapauksissa, esim. bitumit, pohjustukseen tulee käyttää tuotetta HERMA®*floor* POX 1010.
- Levitä massanlevittimellä tai kumilastalla ja käsittele lopuksi telalla.
- Käsittele lopuksi mieluiten vähänöyhtäisellä telalla esim. lyhytnukkaisella veluuritelalla tai tasoita pinta hammaslastalla tai vaihdettavalla hammaslistalla varustetulla levityslastalla ja viimeistele välittömästi telalla
- Mitä suurempi kerrosvahvuus, sitä hitaampi kovettumisnopeus. Kerrosvahvuus ei saisi kuitenkaan missään tapauksessa alittaa 1 mm vähimmäismittaa.
- Kalvon muodostuminen kestää noin 2 tunnin kuluttua kun 20 °C
- Pinnan annetaan kuivua 24 tuntia (23 °C, 50 % suht. ilmankosteus). Täysi kuormituskestävyys saavutetaan 7 vrk kuluttua
- Ulkonäön viimeistelemiseksi tuoreelle pinnalle voidaan sirotella HERMA®*chips* COLORCHIPS (maks. 3 mm) -hiutaleita
- Puhdista kaikki työvälineet heti käytön jälkeen HERMA®*reiniger* U -puhdistusaineella.

11081105

Hermeta Chemie GmbH, Kanalstr. 11, 12357 Berliini, Saksa, Puh: +49 (0)30/ 661 70 72, faksi: +49 (0)30/ 661 65 11, sähköposti: info@hermeta.de
Oheiset tiedot perustuvat parhaimpaan tietämykseen ja ne on laadittu kokeidemme ja käytännön kokemusiemme perusteella. Emme pysty valvomaan sitä, käytetäänkö tuotteitamme oikein ja siten hyvällä lopputuloksella työmailla. Siksi voimme taata ainoastaan tuotteidemme moitteettoman laadun kauppaehtojemme puitteissa, emme kuitenkaan onnistunutta levitystä. Tämän tuotetiedotteen julkaisemisen myötä tämän tuotteen kaikkien edeltävien tuotetiedotteiden voimassaolo lakkaa.

